

| Código | Descripción | Precio |
|---------------|--|---------------|
| 359356 | Arco de Sierra MONTARAZ SE 16-21 (9-21-51) | \$ 20,289.08 |
| 359227 | Cabo Para Hacha. SH-HGPS-360 | \$ 15,004.18 |
| 359526 | Contra Hoja P/Tijera P.1-20 R-103-P | \$ 19,891.10 |
| 359522 | Contra Hoja P/Tijera P.110-20 R-113-PG | \$ 22,384.23 |
| 359502 | Contra Hoja P/TijeraP.1-22 R-102-P | \$ 19,891.10 |
| 359511 | Contra Hoja P/TijeraP.110-23 R-123-PG | \$ 20,594.65 |
| 359562 | Contrahoja P/Tij.P-16-40/P16-60 R-716-V | \$ 30,390.57 |
| 359537 | Contrahoja P/Tijera P-160-60/75.R-260-A | \$ 38,049.18 |
| 359567 | Contrahoja P/Tijera P.14/50. R-214-V | \$ 28,250.57 |
| 359911 | Hoja P/Serrucho 5228-JS. 5828-JS | \$ 28,482.13 |
| 359383 | Hoja P/Serrucho de Poda 4212. 4400-14 | \$ 22,687.40 |
| 359536 | Hoja P/Tijera P-160-60, P160-75 R-160-A | \$ 31,078.17 |
| 359500 | Hoja P/Tijera P-38-20 R-225-PG | \$ 16,918.67 |
| 359525 | Hoja P/Tijera P.1-20 R-100-P | \$ 16,141.00 |
| 359501 | Hoja p/Tijera P.1-22 R-101-P | \$ 19,438.32 |
| 359554 | Hoja P/Tijera P.19-80. R-119-V | \$ 66,154.26 |
| 359590 | Hoja P/Tijera P138-22 - R-223P - BULK80 | \$ 19,145.58 |
| 359594 | Hoja P/Tijera P172-65 Y P172-85 R-172-A (Modelo Nuevo) | \$ 51,898.77 |
| 358957 | Hoja P/Tijera P173-SL-85 R373-A | \$ 55,925.71 |
| 359518 | Hoja y Pasador P/Tij.P.110-20 R-114-PG | \$ 18,836.86 |
| 359509 | Hoja y Pasador P/Tij.P.110-23 R-124-PG | \$ 17,088.53 |
| 359575 | Muelle P/Tijera P.34-27A. R-427-AE | \$ 8,631.42 |
| 359527 | Perno Completo P1-20,P7-20 R-139-P | \$ 8,111.97 |
| 359540 | Perno Completo R-660-V P/MANGOS P160-60,P160-75 | \$ 13,827.07 |
| 359559 | Perno P/Mango Tijera P.19-80. R-519-V | \$ 12,354.90 |
| 359561 | Perno P/Mgo P.14/P16-40-P16-60 R-615-V | \$ 8,825.68 |
| 359588 | Perno P/Tijera P-172 R-318-V (Modelo Anterior) | \$ 17,018.18 |
| 359503 | Perno P/Tijera P.1-22 R-140-P | \$ 9,005.43 |
| 359558 | Perno P/Tijera P.14/P.174/P.176 R-146-VS | \$ 9,809.58 |
| 359564 | Perno P/Tijera P.16-40/P.16-60/P 160. R-143-PV | \$ 8,932.78 |
| 358955 | Perno P/Tijera P173-SL-85 R328-V | \$ 13,287.34 |
| 359547 | Perno R144PV P/ P160 | \$ 9,925.08 |
| 359579 | Perno,Tuerca y Cierre P1-20,P7-20 R-1601 | \$ 10,677.54 |
| 359116 | Plantador P-242 | \$ 21,531.12 |
| 359498 | Porta Tijera de Plastico R 01-24 | \$ 6,273.21 |
| 358959 | Puente P/Tijera P173-SL-85 R376-H | \$ 21,711.90 |
| 359596 | Puente Para P172-65/85 R-372-H (Modelo Nuevo) | \$ 24,682.50 |
| 359531 | Puente solo (YUNQUE) P/P 38-20. R-220-H | \$ 8,193.23 |
| 359523 | Puente solo (YUNQUE) P138-22 R-221-P BULK-50 | \$ 5,507.52 |
| 358962 | Regulador Apertura P173-SL-85 R472H | \$ 27,240.42 |
| 359578 | Resorte P1-20,P1-22,P7-20 R-1069 | \$ 6,385.36 |
| 359213 | Serrucho de Poda 4212-11-6T | \$ 40,158.15 |
| 359220 | Serrucho de Poda 4212-14-6T | \$ 41,215.55 |
| 359582 | Serrucho de Poda Diente japones 5228-JS | \$ 53,725.72 |
| 359584 | Serrucho de Poda Diente Japones 5232-JS | \$ 49,828.81 |
| 359133 | Serrucho Para Poda Profesional. 385-6 T | \$ 53,014.97 |
| 360150 | Serrucho Poda Profesional BAHCO 5128 - JS | \$ 80,295.29 |
| 359538 | Tapon de Goma P/Tij.P-160/60-75 R-516-V | \$ 7,017.49 |
| 359369 | Tijera BULK 30. P.127-19 | \$ 21,163.78 |
| 359998 | Tijera de Podar a Dos Manos P16-60-F | \$ 95,958.90 |
| 358950 | Tijera de Podar a Dos Manos P173-SL-85 | \$ 144,479.66 |

| Código | Descripción | Precio |
|---------------|--|---------------|
| 359150 | Tijera de Podar a Dos Manos. P. 19-80-F | \$ 178,759.62 |
| 359381 | Tijera de Podar a Dos Manos. P.160-SL-60 (P160-60) | \$ 138,758.73 |
| 359382 | Tijera de Podar a Dos Manos. P.160-SL-75 (P160-75) | \$ 129,614.09 |
| 359494 | Tijera de Podar a Dos Manos. P.160-SL-90 (P160-90) | \$ 141,116.34 |
| 359394 | Tijera Para Poda C/Base. P.138-22-F | \$ 34,631.68 |
| 359625 | Tijera Para Podar C/Base + Hoja * P39-22-R224P * BAHCO | \$ 72,102.16 |
| 359175 | Tijera Para Ralear VENDIMIA P.129-19 | \$ 23,346.83 |
| 359083 | Tijera Pequeña BAHCO C/Holster P122-15 | \$ 10,184.93 |
| 359148 | Tijera Poda Profesional Izq. P. 7-20 | \$ 107,062.84 |
| 359507 | Tor.Tuer.Resor.de Cierre P.1-22 R-1600 | \$ 9,184.91 |
| 358956 | Tornillo P/Tijera P173-SL-85 R776-V | \$ 23,083.27 |
| 359505 | Tuerca/Tornillo P/P138-22 - R-155-H | \$ 2,711.19 |